


# REX SÉCHERESSE

## Secourir une ressource déficitaire par citernage

### CONTEXTE



Synoptique du réseau d'alimentation en eau potable

#### Été 2022 : période de sécheresse

##### Situation de crise - étape 1 : pollution microbologique de la source de la Dhuy

- Arrêt d'utilisation de cette ressource.
- Alimentation assurée uniquement par la source de Cerdailleur pour les 3 communes sous-jacentes.

##### Situation de crise - étape 2 : pénurie d'eau sur la source de Cerdailleur en raison de la sécheresse.


- Recours à un camion-citerne alimentaire pour remplir l'unique réservoir accessible et alimenter la population en eau potable.

### CONTRÔLE QUALITÉ LORS DE CITERNAGE

Choix de l'ATP-métrie pour un contrôle bactériologique de l'eau en temps réel.

#### Procédure de contrôle du citernage

- Analyse avant le remplissage de la citerne (ATP-métrie + physicochimie),
- Analyse après le transport, avant remplissage du réservoir.



### LES PLUS-VALUES DE L'ATP-METRIE

- ✓ Sécuriser l'approvisionnement en eau par camion-citerne grâce à des analyses bactériologiques en temps réel.
- ✓ Eviter la distribution fastidieuse, complexe et onéreuse d'eau embouteillée.
- ✓ Identifier les causes potentielles de dégradation de l'eau (temps de contact insuffisant, mauvaise désinfection du camion-citerne, anomalies dans le réservoir...) et en informer la personne responsable immédiatement.

